

# BEDIENING RADIOTOESTEL RT-3600

## UITGANGSSITUATIE:

HOOFDSCHAKELAAR BIJ CHAUFFEUR INSCHAKELEN

ALLE KNOPPEN LINKSOM

ALLE TUIMELSCHAKELAARS NAAR BENEDEN

CONTROLEER FREQUENTIE: \_ \_ \_ \_ \_ (SCHAKELAARS 102-103-104)

## RADIO-INSTALLATIE MET LOSSE LUIDSPREKER EN SCHAKELKAST

OP SCHAKELKAST : KNOP 405 OP „1+2+3”  
KNOPPEN 406+407 RECHTSOM

OP LUIDSPREKER : KNOP 502 RECHTSOM  
KNOP 501 IN STAND „ALLEN”

OP TOESTEL : KNOPPEN 106-208-209-212 RECHTSOM  
KNOP 211 IN STAND „1+2+3”  
TUIMELSCHAKELAAR 206 OMHOOG  
(RODE LAMP BRANDT)  
KNOP 105 IN STAND „⊙” (RUIS HOORBAAR)  
DAARNA IN „SQUELCH 1” (RUIS WEG)

TOESTEL VOOR GEBRUIK GEREED

## RADIO-INSTALLATIE MET INGEBOUWDE LUIDSPREKER

OP TOESTEL : KNOPPEN 106-308-309 RECHTSOM  
TUIMELSCHAKELAAR 305+307 OMHOOG  
(RODE LAMP BRANDT)  
KNOP 105 IN STAND „⊙” (RUIS HOORBAAR)  
DAARNA IN „SQUELCH 1” (RUIS WEG)

TOESTEL VOOR GEBRUIK GEREED